


ПАСПОРТ

ДОСТУПНОСТИ

объекта социальной инфраструктуры
«Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева»
филиал БУ «Государственный художественный музей»



г. Ханты-Мансийск 2019

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100,

- вместимость, чел. 50,

- пропускная способность, чел/день 130.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагаются 2 остановки «Главпочтамт». Переход через проезжую часть возможен через подземный переход, имеющий в наличии специализированный подъемник для спуска и подъема инвалидов на коляске. При необходимости спуска инвалид путем нажатия специальной кнопки вызывает дежурного. Дежурный, находящийся в подземном переходе в круглосуточном режиме осуществляет сопровождение инвалидов при спуске и подъеме.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) Маршрут движения до остановки, расположенной вблизи объекта, осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 430 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин. (быстрый шаг); 12 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД – временно недоступен."

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем

(ДП-В)(Без учета путей движения к объекту от остановки общественного транспорта).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется
8	Все зоны и участки	Не требуется

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2016-2019 году в рамках Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг сферы культуры на 2016-2022 годы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем (ДП-В)

Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2019 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается. Акт контрольно-аналитического мероприятия по установлению достоверного уровня доступности объекта культуры от 21.11.2019г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта Российской Федерации дата http://galmr.ru/

(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

Паспорт сформирован на основании:

1. Анкеты (информации об объекте) от «18» 12 2019 г.
2. Акта обследования объекта: № 1 от «18» 12 2019 г.
3. Решения Комиссии от «18» 12 2019 г.

УТВЕРЖДАЮ
Директор
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
"Государственный художественный музей"

Зонина С.Н.

118 декабря 2019 г.

АНКЕТА

(информация об объекте социальной инфраструктуры)

К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ (ОСИ) № 1

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: "Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей).
- 1.2. Адрес объекта: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 1980,3 кв.м.
- наличие прилегающего участка есть 3365,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2011г., капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий и капитальный ремонты не планируются.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Государственный художественный музей" краткое наименование БУ "Государственный художественный музей".
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.
- 1.8. Основание для пользования объектом: оперативное управление.
- 1.9. Форма собственности: государственная.
- 1.10. Территориальная принадлежность: региональная.
- 1.11. Вышестоящая организация (наименование): Департамент культуры Ханты-Мансийского автономного округа-Югры.
- 1.12. Адрес вышестоящей организации, другие координаты: ул. Мира, 14а, г. Ханты-Мансийск, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра (Тюменская область), 628011 E-mail: cultura-UGRA@admhmao.ru Адрес сайта: <http://www.depcultura.admhmao.ru>

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100.

- вместимость, чел. 50.

- пропускная способность, чел/день 130.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта)

Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагаются 2 остановки «Главпочтамт». Переход через проезжую часть возможен через подземный переход, имеющий в наличии специализированный подъемник для спуска и подъема инвалидов на коляске. При необходимости спуска инвалид путем нажатия специальной кнопки вызывает дежурного. Дежурный, находящийся в подземном переходе в круглосуточном режиме осуществляет сопровождение инвалидов при спуске и подъеме.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) Маршрут движения до остановки, расположенной вблизи объекта, осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 430 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин. (быстрый шаг); 12 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; *нет*.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: *требуется*.

3.3 Вариант организации доступности ОСИ (формы обслуживания)* с учетом СП 35-101-2001

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов**
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В
2	Вход (входы) в здание	ДП-В
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В
5	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В
6	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно

4. Управленческое решение (предложения по адаптации основных структурных элементов объекта)

№ п \п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется
8	Все зоны и участки	Не требуется

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Размещение информации на Карте доступности субъекта Российской Федерации согласовано Авдеев Е.Г., начальник отдела МТО и БМ,

тел: 89088800654

(подпись, Ф.И.О., должность; координаты для связи уполномоченного представителя объекта)

УТВЕРЖДАЮ
Директор
бюджетного учреждения Ханты-Мансийского
автономного округа-Югры
"Государственный художественный музей"
Зонина С.Н.
"18" декабря 2019 г.



АКТ ОБСЛЕДОВАНИЯ
объекта социальной инфраструктуры
К ПАСПОРТУ ДОСТУПНОСТИ ОСИ №1

**Ханты-Мансийский автономный
округ-Югра г. Ханты-Мансийск**

«18» декабря 2019г.

Наименование территориального образования
субъекта Российской Федерации

1. Общие сведения об объекте

- 1.1. Наименование (вид) объекта: "Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей).
- 1.2. Адрес объекта: 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.
- 1.3. Сведения о размещении объекта:
- отдельно стоящее здание 4 этажа, 1980,3 кв.м.
- наличие прилегающего участка есть 3365,9 кв.м.
- 1.4. Год постройки здания: 2011г., капитальный ремонт не проводился.
- 1.5. Дата предстоящих плановых ремонтных работ: текущий ремонт планируется 2019, капитальный ремонт не планируется.
- 1.6. Название организации (учреждения), (полное юридическое наименование – согласно Уставу, краткое наименование) Бюджетное учреждение Ханты-Мансийского автономного округа-Югры "Государственный художественный музей" краткое наименование БУ "Государственный художественный музей".
- 1.7. Юридический адрес организации (учреждения): Российская Федерация, Тюменская обл., Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Мира, 2.

2. Характеристика деятельности организации на объекте

(по обслуживанию населения)

2.1. Сфера деятельности: Культура.

2.2. Виды оказываемых услуг: Публичное предоставление населению музейных предметов и музейных коллекций.

2.3. Форма оказания услуг: на объекте.

2.4. Категории обслуживаемого населения по возрасту: все возрастные категории.

2.5. Категории обслуживаемых инвалидов: инвалиды, передвигающиеся на коляске, инвалиды с нарушениями опорно-двигательного аппарата; нарушениями зрения, нарушениями слуха, нарушениями умственного развития.

2.6. Плановая мощность:

- посещаемость (количество обслуживаемых в день) 100.

- вместимость, чел. 50.

- пропускная способность, чел/день 130.

2.7. Участие в исполнении ИПР инвалида, ребенка-инвалида: нет.

3. Состояние доступности объекта

3.1. Путь следования к объекту пассажирским транспортом

(описать маршрут движения с использованием пассажирского транспорта) Маршрут до объекта пассажирским транспортом может осуществляться в двух направлениях, вблизи объекта располагаются 2 остановки «Главпочтамт». Переход через проезжую часть возможен через подземный переход, имеющий в наличии специализированный подъемник для спуска и подъема инвалидов на коляске. При необходимости спуска инвалид путем нажатия специальной кнопки вызывает дежурного. Дежурный, находящийся в подземном переходе в круглосуточном режиме осуществляет сопровождение инвалидов при спуске и подъеме.

(наличие адаптированного пассажирского транспорта к объекту) Маршрут движения до остановки, расположенной вблизи объекта, осуществляет городской специализированный автотранспорт.

3.2. Путь к объекту от ближайшей остановки пассажирского транспорта:

3.2.1 расстояние до объекта от остановки транспорта - 430 м.

3.2.2 время движения (пешком) 8 мин. (быстрый шаг); 12 мин. (медленный шаг).

3.2.3 наличие выделенного от проезжей части пешеходного пути - да.

3.2.4 Перекрестки: нерегулируемые, нет.

3.2.5 Информация на пути следования к объекту: акустическая, тактильная, визуальная; нет.

3.2.6 Перепады высоты на пути: есть, есть.

Их обустройство для инвалидов на коляске: требуется.

3.3 Организация доступности объекта для инвалидов – форма обслуживания*

№ п/п	Категория инвалидов (вид нарушения)	Вариант организации доступности объекта (формы обслуживания)*
1.	Все категории инвалидов и МГН <i>в том числе инвалиды:</i>	А
2	передвигающиеся на креслах-колясках	А
3	с нарушениями опорно-двигательного аппарата	А
4	с нарушениями зрения	А
5	с нарушениями слуха	А
6	с нарушениями умственного развития	А

* - указывается один из вариантов: «А», «Б», «ДУ», «ВНД» А – доступны все структурно-функциональные зоны ОСИ; Б – в уровне первого этажа организовано место обслуживания инвалидов; ДУ – доступен условно, т.е. организовано дистанционное обслуживание, помощь персонала и т.д.; ВНД – временно недоступен."

3.4 Состояние доступности основных структурно-функциональных зон

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны	Состояние доступности, в том числе для основных категорий инвалидов	Приложение	
			№ на плане	№ фото
1.	Территория, прилегающая к зданию (участок)	ДП-В	-	1-6
2.	Вход (входы) в здание	ДП-В	-	7-10
3.	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	ДП-В	-	11-22
4.	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	ДП-В	-	11,23-26
5.	Санитарно-гигиенические помещения	ДП-В	-	27-28
6.	Система информации и связи (на всех зонах)	ДП-В	-	29-34
7.	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	ДЧ-В	-	-

** Указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД – временно недоступно.

3.5. Итоговое заключение о состоянии доступности ОСИ:

Состояние доступности объекта оценено как доступно полностью всем (ДП-В)(Без учета путей движения к объекту от остановки общественного транспорта).

4. Управленческое решение

4.1. Рекомендации по адаптации основных структурных элементов объекта

№ п/п	Основные структурно-функциональные зоны объекта	Рекомендации по адаптации объекта (вид работы)*
1	Территория, прилегающая к зданию (участок)	Не требуется
2	Вход (входы) в здание	Не требуется
3	Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)	Не требуется
4	Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)	Не требуется
5	Санитарно-гигиенические помещения	Не требуется
6	Система информации на объекте (на всех зонах)	Не требуется
7	Пути движения к объекту (от остановки транспорта)	Требуется
8	Все зоны и участки	Не требуется

*- указывается один из вариантов (видов работ): не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

4.2. Период проведения работ по этапам адаптации в 2016-2019 году в рамках Плана мероприятий по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг сферы культуры на 2016-2022 годы бюджетного учреждения Ханты-Мансийского автономного округа-Югры «Государственный художественный музей»

4.3 Ожидаемый результат (по состоянию доступности) после выполнения работ по адаптации: доступен полностью всем (ДП-В)
Оценка результата исполнения программы, плана (по состоянию доступности) на 2019 г.

4.4. Для принятия решения требуется, не требуется (нужное подчеркнуть):
Имеется заключение уполномоченной организации о состоянии доступности объекта (наименование документа и выдавшей его организации, дата), прилагается. Акт контрольно-аналитического мероприятия по установлению достоверного уровня доступности объекта культуры от 21.12.2019 г.

4.5. Информация размещена (обновлена) на Карте доступности субъекта
Российской Федерации дата http://galmr.ru/
(наименование сайта, портала)

5. Особые отметки

ПРИЛОЖЕНИЯ:

Результаты обследования (количество фотографий):

1. Территории, прилегающей к объекту на 1 л.
2. Входа (входов) в здание на 2 л.
3. Путей движения в здании на 3 л.
4. Зоны целевого назначения объекта на 1 л.
5. Санитарно-гигиенических помещений на 1 л.
6. Системы информации (и связи) на объекте на 2 л.
7. Пути движения к объекту (от остановки транспорта) на 1 л.

Результаты фотофиксации на объекте 34 шт.

Поэтажные планы, паспорт БТИ на 14 л.

Технический паспорт на 2 л.

Руководитель рабочей группы

Заместитель директора по ФО и МТО Левковская О.А.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Члены рабочей группы

Начальник отдела МТО и БМ Авдеев Е.Г.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий филиалом Шамшаева Ю.М.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

Заведующий филиалом Хорунжая Я.И.
(Должность, Ф.И.О.)


(Подпись)

В том числе:

Представитель Департамента культуры
Ханты-Мансийского автономного округа-Югры:

Заместитель начальника отдела
программ развития культуры и
информационно-аналитической
деятельности _____ Крель О.Г.

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

представители общественных организаций инвалидов

Эксперт РОДИК ХМАО-Югры «Преобразование»

Бичуков Д.И. _____

(Должность, Ф.И.О.)



(Подпись)

I Результаты обследования:

1. Территории, прилегающей к зданию (участка)

"Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра,

г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на Плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
1.1	Вход (входы) на территорию	есть	-	1,2	Замечаний не выявлено	-	-	-
1.2	Путь (пути) движения на территории	есть	-	1,2,3 4,5	Замечаний не выявлено	-	-	-
1.3	Лестница (наружная)	есть	-	3,4	Замечаний не выявлено	-	-	-
1.4	Пандус (наружный)	есть	-	4	Замечаний не выявлено	-	-	-
1.5	Автостоянка и парковка	есть	-	6	Замечаний не выявлено	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Территории, прилегающей к зданию (участка)	ДП-В	-	1-6	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

2. Входа (входов) в здание

"Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
2.1	Лестница (наружная)	нет	-	-	-	-	-	-
2.2	Пандус (наружный)	есть	-	7	Замечаний не выявлено	-	-	-
2.3	Входная площадка (перед дверью)	есть	-	8	Замечаний не выявлено	-	-	-
2.4	Дверь (входная)	есть	-	9	Замечаний не выявлено	-	-	-
2.5	Тамбур	есть	-	10	Замечаний не выявлено	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно- функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Входа (входов) в здание	ДП-В	-	7-10	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСП; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

3. Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)

"Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на Плате	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
3.1	Коридор (вестибюль, зона ожидания, галерея, балкон)	есть	-	11, 12,13,14	Замечаний не выявлено	-	-	-
3.2	Лестница (внутри здания)	есть	-	15,16	Замечаний не выявлено	-	-	-
3.3	Пандус (внутри здания)	нет	-	-	-	-	-	-
3.4	Лифт пассажирский (или подъемник)	есть	-	17,18	Замечаний не выявлено	-	-	-
3.5	Дверь	есть	-	19, 20,21,22	Замечаний не выявлено	-	-	-
3.6	Пути эвакуации (в т.ч. зоны безопасности)	есть	-	-	Замечаний не выявлено	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности*(к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации(вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Пути (путей) движения внутри здания (в т.ч. путей эвакуации)	ДП-В	-	11-22	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

** указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

4. Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Вариант I – зона обслуживания инвалидов

"Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/ нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
4.1	Кабинетная форма обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-
4.2	Зальная форма обслуживания	есть	-	23, 24,25,26	Замечаний не выявлено	-	-	-
4.3	Прилавочная форма обслуживания	есть	-	11	Замечаний не выявлено	-	-	-
4.4	Форма обслуживания с перемещением по маршруту	нет	-	-	-	-	-	-
4.5	Кабина индивидуального обслуживания	нет	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Зоны целевого назначения здания (целевого посещения объекта) Вариант I – зона обслуживания инвалидов	ДП-В	-	11,23-26	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

5. Санитарно-гигиенических помещений

"Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента			Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов	
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
5.1	Туалетная комната	есть	-	27,28	Замечаний не выявлено	-	-	-
5.2	Душевая/ванная комната	нет	-	-	-	-	-	-
5.3	Бытовая комната (гардеробная)	есть	-	11	Замечаний не выявлено	-	-	-
	ОБЩИЕ требования к зоне	-	-	-	-	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Санитарно-гигиенических помещений	ДП-В	-	27-28	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

I Результаты обследования:

6. Системы информации на объекте

"Галерея-мастерская художника Г.С. Райшева", филиал БУ "Государственный художественный музей" (Музей). 628011, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г.

Ханты-Мансийск, ул. Чехова, 1.

Наименование объекта, адрес

№ п/п	Наименование функционально-планировочного элемента	Наличие элемента		Выявленные нарушения и замечания		Работы по адаптации объектов		
		есть/нет	№ на плане	№ фото	Содержание	Значимо для инвалида (категория)	Содержание	Виды работ
6.1	Визуальные средства	есть	-	29,30,31,32,33,34	Замечаний не выявлено	-	-	-
6.2	Акустические средства	есть	-	30	Замечаний не выявлено	-	-	-
6.3	Тактильные средства	есть	-	30,31,32,33	Замечаний не выявлено	-	-	-

II Заключение по зоне:

Наименование структурно-функциональной зоны	Состояние доступности* (к пункту 3.4 Акта обследования ОСИ)	Приложение		Рекомендации по адаптации (вид работы)** к пункту 4.1 Акта обследования ОСИ
		№ на плане	№ фото	
Системы информации на объекте	ДП-В	-	29-34	Не нуждается

* указывается: ДП-В - доступно полностью всем; ДП-И (К, О, С, Г, У) – доступно полностью избирательно (указать категории инвалидов); ДЧ-В - доступно частично всем; ДЧ-И (К, О, С, Г, У) – доступно частично избирательно (указать категории инвалидов); ДУ - доступно условно, ВНД - недоступно

**указывается один из вариантов: не нуждается; ремонт (текущий, капитальный); индивидуальное решение с ТСР; технические решения невозможны – организация альтернативной формы обслуживания

Комментарий к заключению: Состояние зоны оценено как доступно полностью всем.

Территория, прилегающая к зданию (участок)

Фото №1



Фото №2



Фото №3



Фото №4



Фото №5



Фото №6



Вход (входы) в здание

Фото №7




Фото №8



Фото №9



Фото №10



Путь (пути) движения внутри здания (в т.ч. пути эвакуации)

Фото №11



Фото №12



Фото №13



Фото №14



Φοτο Νο15



Φοτο Νο16



Φοτο Νο17



Φοτο Νο18



Φοτο Νο19



Φοτο Νο20



Фото №21



Фото №22



Зона целевого назначения здания (целевого посещения объекта)

Фото №23



Фото №24




Фото №25




Фото №26



Санитарно-гигиенические помещения

Фото №27



Фото №28



Система информации на объекте (на всех зонах)

Фото №29



Фото №30



Фото №31



Фото №32



Фото №33



Фото №34

